

نکات ایمنی آزمایشگاه ترمودینامیک و سیالات

از بالا رفتن بیش از حد فشار کمپرسورها جلوگیری شود. برای این منظور از شیر تخلیه هوا استفاده شود.



به دلیل امکان ترکیدگی شیلنگ ها از تولید بخار زیاد توسط هیترها جلوگیری شود



جهت جلوگیری از وارد آمدن فشار به پمپ ها از باز و یا بسته بودن صحیح شیرها در مدار، قبل از روشن کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید



قبل از روشن کردن پمپ ها، از وجود آب در مخزن ها اطمینان حاصل شود. در صورت گیرپاژ بودن پمپ، به کارشناس آزمایشگاه اطلاع دهید و هیچگونه عملی را بدون هماهنگی انجام ندهید.



قبل از روشن کردن دستگاه های دارای پمپ از باز بودن شیر فلکه اطمینان حاصل کنید.



از هرگونه شوخی در محیط های آزمایشگاهی جدا خودداری نمایید

